


PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

M 1:50



BOURACÍ PRÁCE - LEGENDA / ROZSAH PRACÍ

- MÍSTNOST Č. 301
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - STÁVAJÍCÍ ŽLÁB S KERAMICKÝM OBKLADEM VÝŠKY CCA 1,50 m
  - STÁVAJÍCÍ ŽLAB PRO ODTOK VODY (KERAMICKÝ OBKLAD)
  - STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA BUDE ODSTRANĚNA
  - BETONOVÝ SÍKEL VÝŠKY 100 mm
  - KERAMICKÝ OBKLAD STĚN DO VÝŠKY CCA 1,60 m
  - ZASLEPENÍ PODLAHOVÉ VPUSŤI V MÍSTNOSTI 301B
- MÍSTNOST Č. 302
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
- MÍSTNOST Č. 303
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - OREVNĚ OBLOŽENÍ BETONOVÝCH STOLŮ BUDOU ODSTRANĚNO
- MÍSTNOST Č. 304
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÁ LINKA BUDE PŘEMÍSTĚNA DO NOVÉ KLIDOVÉ MÍSTNOSTI (M.C. 326)
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ KUCHYŇSKÉ LINKY BUDE ODSTRANĚN
- MÍSTNOST Č. 306
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN

- MÍSTNOST Č. 307
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
- MÍSTNOST Č. 308
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
- MÍSTNOST Č. 309
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY
- MÍSTNOST Č. 310
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - OREVNĚ OBLOŽENÍ BETONOVÝCH STOLŮ BUDOU ODSTRANĚNO
- MÍSTNOST Č. 316
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
- MÍSTNOST Č. 317
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN

- MÍSTNOST Č. 318
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
- MÍSTNOST Č. 319
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
- MÍSTNOST Č. 320
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY
- MÍSTNOST Č. 321
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY
- MÍSTNOST Č. 322
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY
- MÍSTNOST Č. 323
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY

- MÍSTNOST Č. 324
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY
- MÍSTNOST Č. 325
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY
- MÍSTNOST Č. 326
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY
- MÍSTNOST Č. 327
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY
- MÍSTNOST Č. 328
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY

- MÍSTNOST Č. 329
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY
- MÍSTNOST Č. 330
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY
- MÍSTNOST Č. 331
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY
- MÍSTNOST Č. 332
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY
- MÍSTNOST Č. 333
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY

- MÍSTNOST Č. 334
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY
- MÍSTNOST Č. 335
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY
- MÍSTNOST Č. 336
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY
- MÍSTNOST Č. 337
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY
- MÍSTNOST Č. 338
- ODRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLADU VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE
  - PODLAHA - ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY - PVC
  - KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ UMÝVADEL BUDE ODSTRANĚN
  - ODRANĚNÍ NÁBYTKU - LABORATORNÍ STOLY VČETNĚ VÝLEVKY
  - ODRANĚNÍ STOLY BUDOU ODSTRANĚNY

POZNÁMKY

- ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ MALEBY VE VŠECH MÍSTNOSTECH
- SEKÁČÍ PRÁCE PRO NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE, ZDRAVOTECHNIKY



STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ LABORATORĚ - BUDE ODSTRANĚNO



STÁVAJÍCÍ DIGESTOŘ - BUDE ODSTRANĚNA

Úroveň podlahy 4.NP = +11.34

Opraveno / Změno		BP PROJEKT	
Státní ústav pro kontrolu léčiv		BP projekt, s.r.o.	
Šrobárova 48		Havlíčkova 234/1	
100 41 Praha 10		757 01 Valašské Meziříčí	
Stavební úpravy 4.NP objektu SÚKL v Praze		Metrika / Scale	
Šrobárova 48, Praha 10		1:50	
SO 01 - Stavební úpravy 4.NP		Výpracovní člen	
		Ing. Lenka Polachová	
		Zařizovací člen	
		Petr Stránský	
Půdorys 4.NP		Kontrolní člen	
Stávající stav + bourací práce		Ing. Roman Frýza	
Občanské stavby		Ing. Roman Frýza	
Stavby		02/2011	
Stavby		DSP	
Formát: A4		Archivní číslo	
16 x A4		728-31816-10-2	